

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

| | |
|-----|------------------------|
| MC | Catégorie de mesure |
| EC | Catégorie de rendement |
| VSD | Variateur de vitesse |
| SR | Rapport spécifique |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| [m³/h] | Débit |
| [Pa] | Pression statique / Pression totale |
| [RPM] | Vitesse |

| | |
|--------|-----------------------|
| ηe [%] | Rendement |
| N | Niveau de rendement N |
| [kW] | Puissance électrique |

| Modèle | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|--------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CJBDT-10/10-4T-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.2 | 42.1 | 0.810 | 2097 | 464 | 1437 |
| CJBDT-10/10-4MF-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.0 | 41.9 | 0.810 | 2085 | 465 | 1429 |
| CJBDT-12/12-6T-1-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 34.9 | 42.1 | 0.730 | 3087 | 298 | 966 |
| CJBDT-12/12-6M-1-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 34.7 | 41.9 | 0.720 | 3051 | 299 | 955 |
| CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.4 | 42.2 | 0.880 | 3723 | 295 | 973 |
| CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.3 | 42.1 | 0.870 | 3676 | 297 | 960 |
| CJBDT-15/15-6T-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 39.5 | 43.9 | 2.100 | 5911 | 503 | 967 |
| CJBDT-18/18-6T-F-400 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 39.8 | 42.1 | 4.420 | 9715 | 650 | 979 |
| CJBDT-10/10-4T-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.2 | 42.1 | 0.810 | 2097 | 464 | 1437 |
| CJBDT-10/10-4MF-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.0 | 41.9 | 0.810 | 2085 | 465 | 1429 |
| CJBDT-12/12-6T-1-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 34.9 | 42.1 | 0.730 | 3087 | 298 | 966 |
| CJBDT-12/12-6M-1-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 34.7 | 41.9 | 0.720 | 3051 | 299 | 955 |
| CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.4 | 42.2 | 0.880 | 3723 | 295 | 973 |
| CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.3 | 42.1 | 0.870 | 3676 | 297 | 960 |
| CJBDT-15/15-6T-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 39.5 | 43.9 | 2.100 | 5911 | 503 | 967 |
| CJBDT-18/18-6T-F-300 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 39.8 | 42.1 | 4.420 | 9715 | 650 | 979 |