

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

| | | | | | |
|------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| MC | Catégorie de mesure | [m³/h] | Débit | ηe [%] | Rendement |
| EC | Catégorie de rendement | [Pa] | Pression statique / Pression totale | N | Niveau de rendement N |
| VSD | Variateur de vitesse | [RPM] | Vitesse | [kW] | Puissance électrique |
| SR | Rapport spécifique | | | | |

| Modèle | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------|----|----------|---|------|-------|------|--------|---------------------|------|-------|
| TCR/R-1240-2T-F-400 IE3 | B | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 75.5 | 77.7 | 4.524 | 7359 | 1670 | 2901 |
| TCR/R-1240-4T-F-400 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 52.5 | 65.9 | 0.530 | 2924 | 342 | 1453 |
| TCR/R-1445-2T-F-400 IE3 | B | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 70.7 | 71.4 | 7.913 | 10439 | 1929 | 2935 |
| TCR/R-1445-4T-F-400 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 57.3 | 68.1 | 0.932 | 3883 | 495 | 1468 |
| TCR/R-1650-4T-F-400 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 61.1 | 69.8 | 1.462 | 5378 | 597 | 1449 |
| TCR/R-1650-6T-F-400 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 49.4 | 62.7 | 0.544 | 4109 | 236 | 966 |
| TCR/R-1856-4T-F-400 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 60.1 | 65.7 | 2.959 | 8342 | 768 | 1448 |
| TCR/R-1856-6T-F-400 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 52.3 | 62.9 | 0.976 | 5632 | 326 | 960 |
| TCR/R-2063-4T-F-400 IE3 | B | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 72.2 | 78.8 | 2.349 | 4000 | 1527 | 1486 |
| TCR/R-2063-6T-F-400 IE3 | B | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 71.4 | 76.1 | 1.798 | 11234 | 412 | 952 |
| TCR/R-2271-4T-F-400 IE3 | B | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 77.0 | 76.9 | 11.853 | 22371 | 1469 | 1470 |
| TCR/R-2271-6T-F-400 IE3 | B | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 67.4 | 72.3 | 3.463 | 15008 | 560 | 970 |