

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen  
 Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

|     |
|-----|
| MC  |
| EC  |
| VSD |
| SR  |

Catégorie de mesure  
 Catégorie de rendement  
 Variateur de vitesse  
 Rapport spécifique

|                     |
|---------------------|
| [m <sup>3</sup> /h] |
| [Pa]                |
| [RPM]               |

Débit  
 Pression statique / Pression totale  
 Vitesse

|        |
|--------|
| ηe [%] |
| N      |
| [kW]   |

Rendement  
 Niveau de rendement N  
 Puissance électrique

| Modèle         | MC | EC       | VSD   | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa] | [RPM] |
|----------------|----|----------|---|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CI-CO-50-4T    | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 42.5  | 61.3 | 1.422 | 6050                | 0    | 1395  |
| CI-CO-50-4/8T  | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 42.5  | 61.3 | 1.422 | 6050                | 0    | 1395  |
| CI-CO-75-4T    | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 40.0  | 54.6 | 2.537 | 8080                | 0    | 1450  |
| CI-CO-75-4/8T  | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 36.2  | 50.1 | 2.803 | 8080                | 0    | 1450  |
| CI-CO-100-4T   | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 56.7  | 70.6 | 2.759 | 9340                | 0    | 1445  |
| CI-CO-100-4/8T | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 47.2  | 59.8 | 3.311 | 9340                | 0    | 1445  |