

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
 Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

| |
|-----|
| MC |
| EC |
| VSD |
| SR |

Catégorie de mesure
 Catégorie de rendement
 Variateur de vitesse
 Rapport spécifique

| |
|---------------------|
| [m ³ /h] |
| [Pa] |
| [RPM] |

Débit
 Pression statique / Pression totale
 Vitesse

| |
|--------|
| ηe [%] |
| N |
| [kW] |

Rendement
 Niveau de rendement N
 Puissance électrique

| Modèle | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|----------------|----|----------|---|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CI-CO-50-4T | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 42.5 | 61.3 | 1.422 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-CO-50-4/8T | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 42.5 | 61.3 | 1.422 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-CO-75-4T | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 40.0 | 54.6 | 2.537 | 8080 | 0 | 1450 |
| CI-CO-75-4/8T | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 36.2 | 50.1 | 2.803 | 8080 | 0 | 1450 |
| CI-CO-100-4T | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 56.7 | 70.6 | 2.759 | 9340 | 0 | 1445 |
| CI-CO-100-4/8T | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 47.2 | 59.8 | 3.311 | 9340 | 0 | 1445 |