

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
 Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| MC | Catégorie de mesure | [m³/h] | Débit | ηe [%] | Rendement |
| EC | Catégorie de rendement | [Pa] | Pression statique / Pression totale | N | Niveau de rendement N |
| VSD | Variateur de vitesse | [RPM] | Vitesse | [kW] | Puissance électrique |
| SR | Rapport spécifique | | | | |

| Modèle | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----------------------|----|----------|---|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CBPC-1445-4T IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 58.8 | 69.1 | 1.034 | 4027 | 543 | 1464 |
| CBPC-1650-4T-2 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 65.7 | 73.7 | 1.702 | 6705 | 600 | 1441 |
| CBPC-1650-4T-3 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 63.4 | 70.3 | 2.192 | 7825 | 639 | 1444 |
| CBPC-1556-4T IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 59.4 | 65.6 | 2.558 | 8099 | 675 | 1455 |
| CBPC-1856-4T-4 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 60.5 | 65.7 | 3.147 | 9555 | 717 | 1445 |
| CBPC-1856-4T-5.5 IE3 | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 61.1 | 65.8 | 3.612 | 9478 | 838 | 1460 |