INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m ³ /h]	Débit	ηе [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CI-50-4T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.5	64.4	1.422	6050	0	1395
CI-50-4/8T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.5	58.6	1.611	6050	0	1395
Cl-75-4/8T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
Cl-100-4T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
Cl-100-4/8T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.2	63.6	3.311	9340	0	1445
CI-50-4T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.5	64.4	1.422	6050	0	1395
CI-50-4/8T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.5	57.4	1.656	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
Cl-100-4T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
CI-100-4/8T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.3	63.7	3.301	9340	0	1445